


In de periode juli-oktober 2018 zijn er adapters van Yanec en Blu-Basic geleverd waarvan de losse **voedingskabels** niet voldoen aan de strenge kwaliteits- en veiligheidseisen waar Yanec voor staat. Door een fout in het productieproces is de aansluiting niet voldoende verzonken in de kabel.

Hierdoor kan het aansluitpunt van de kabel los raken als deze met een flinke kracht in een andere richting wordt bewogen dan een voor- of achterwaartse beweging, waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Om deze reden is besloten de losse voedingskabels preventief te vervangen.



De foutieve kabels zijn te herkennen aan een opstaand randje rondom de aansluiting.

Alle klanten van Yanec zijn hierover geïnformeerd en hebben een vervangende voedingskabel ontvangen.

Heeft u geen bericht of vervangende kabel ontvangen en u heeft de betreffende adapter met bijbehorende voedingskabel in de periode juli-oktober 2018 aangekocht, neem dan contact met uw verkooppunt.